

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Bajaj Avenger Street 150 (Gri) - 2012

PLAKA

34MHL56

UYGULANAN PAKET

sqadasd



DİJİTAL RAPOR

ŞASE NO 12345678901234564

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34MHL56
Şase No	12345678901234564
Marka / Model	Bajaj Avenger Street 150 (Gri) - 2012
Yakıt Cinsi	Benzin
Motor Gücü	150 BG
Motor Hacmi	1500
Kilometre	220.000 km

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E12026061611005625734
Tarih	16-06-2026
Giriş Saati	11:00
Uygulanan Paket	sqadasd

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Satıcı	—	Alıcı	Özgür Ayaz
--------	---	-------	------------

PAKETE DAHİL OLAN BÖLÜMLER

✓ Kaporta ve Boya Testi	✓ Airbag Testi
✓ Makina Testi	✓ Elektrik - Elektronik Testi
✓ Motor Testi	✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Mekanik Testi	

BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 1 / 6

MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 49 kontrol noktası

1

Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1 Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

2 Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

3 Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

4 Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

5 Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

6 İnterkoler bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

7 Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Yok

8 Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Yok

9 Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?

Yok

10 Şanziman bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

11 Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?

Yok

12 Aks körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Yok

13 Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?

Yok

14 Direksiyon körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Yok

15 Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?

Yok

16 Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

17 Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?

Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

1234685

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

2

Motor Üfleme, Yağ Yakma, Tekleme (Rölanti), Vuruntu (Ses) Analiz Testi

Motorun rölanti ve çalışma sırasındaki davranışları

1 Motorda üfleme var mı?

Orta

2 Motorda tekleme / rölanti bozukluğu var mı?

Orta

3 Motorda yağ yakma var mı?

Orta

4 Motor üst bölgede ses var mı?

Orta

5 Motor alt bölgede ses var mı?

Orta

6 V kayışı / gergi ekipmanlarında ses var mı?

Orta

7 Triger / zincir bölgesinde ses var mı?

Orta

8 Periyodik ve ağır bakım gerekli mi?

Hayır

9 Motorda yağ-su karışımı var mı?

Yok

10 Egzoz bölgesinde siyah duman var mı?

Orta

11 Egzoz bölgesinde beyaz duman var mı?

Orta

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

Imbnlkhnkij

3

Conta Yanık (Kaçak) Analiz Testi

Silindir kapağı ve conta sızdırmazlık testi

1 Conta kaçak test sonucu

Hafif

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

3

2

321

3

4

Antifriz Durumu Analizi

Antifrizin renk, kıvam ve seviye değerlendirmesi

ANTIFRİZ DURUMU / UZMAN GÖRÜŞÜ

545555

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

5

Turbo, Enjektör, EGR-DPF, Ateşleme Sistemi Analiz Testi

Yakıt ve hava-egzoz sistemi davranışları

1 Turbo bölgesinde ses var mı?

Var

2 Turbo bölgesinde kaçak var mı?

Var

3 Turbo basıncı kontrol gerekli mi?

Evet

4 Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı?

Hayır

5 Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı?

Hayır

6 Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi?

Hayır

7 EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi?

Hayır

8 Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

456645

6

Egzoz Sistemi Analiz Testi

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

1 Egzoz manifold bölgesinde ses var mı?

Hayır

2 Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı?

Hayır

3 Egzoz sisteminde çürüme var mı?

Hayır

4 Egzoz askı takozlarında kopuk var mı?

Hayır

5 Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

324654

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

7

Soğutma / Isıtma Sistemi ve Su Kaçak Analizi

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

1 Soğutma su seviyesi yeterli mi?

Evet

2 Yedek su deposunda kaçak var mı?

Hayır

3 Radyatörde kaçak var mı?

Hayır

4 Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı?

Hayır

5 Termostat bölgesinde su kaçağı var mı?

Evet

6 Su basınç kaçak testi gerekli mi?

Hayır

7 Su hortumlarında kaçak var mı?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

564645

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 2 / 6

MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 35 kontrol noktası

1

Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1 Sağ ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

2 Sol ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

3 Sağ arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

4 Sol arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

5 Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

6 Rot başlarında boşluk var mı?

Hayır

7 Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

8 Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

9 Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?

Hayır

10 Ön amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

11 Arka amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

12 Alt ön takım bozuk mu?

Hayır

13 Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?

Hayır

14 Motor sürtünme / takozlarda yıpranma var mı?

Hayır

15 Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?

Hayır

16 Porya bilyası arızası var mı?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

65+

6+56+

41

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

2

Direksiyon Sistemi Kontrolü

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır

2 Direksiyondan ses var mı?

Evet

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Hayır

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Hayır

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfghdfh

3

Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik diş, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik diş derinliği durumu nasıl?

İyi

2 Lastik tarih durumu nasıl?

İyi

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

İyi

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhfdh

4

Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavıyor mu?

Hayır

3 Debriyaj üstte kavıyor mu?

Hayır

4 Debriyaj baskı balata bakım / kontrol gerekli mi?

Hayır

5 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Hayır

6 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhfdh

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

5

Fren Sistemi Analiz Testi

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

Orta

2 Ön disk durumu nasıl?

Orta

3 Arka balata durumu nasıl?

Orta

4 Arka disk durumu nasıl?

Orta

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhdfh

6

Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhdfhfdh

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 3 / 6

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık · 11 kontrol noktası

1

Akü Durumu

Aracın akü sağlık durumu değerlendirmesi

1

Akü sağlık durumu nasıl?

Orta

AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhfdh

2

Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirmesi

1

Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2

Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Yok

3

Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhfdh

3

Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1

Motor beyni

Geçmiş arıza var

2

Şanzıman beyni

Geçmiş arıza var

3

Fren beyni

Geçmiş arıza var

4

Airbag beyni

Arıza yok

5

Klima beyni

Geçmiş arıza var

6

Gösterge beyni

Arıza yok

7

Diğer beyinler

Geçmiş arıza var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhdfhfdh

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 4 / 6

AIRBAG TESTİ

1 alt başlık · 4 kontrol noktası

1

Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Yok

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Var

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Yok

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhfdh

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 5 / 6

İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık · 16 kontrol noktası

1

İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

- | | | |
|----|---|-------|
| 1 | Kapı döşemesinde deforme var mı? | Hayır |
| 2 | Tavan döşemesinde deforme var mı? | Evet |
| 3 | Koltuk döşemesinde deforme var mı? | Hayır |
| 4 | Taban döşemesinde deforme var mı? | Evet |
| 5 | Torpedo döşemesinde deforme var mı? | Hayır |
| 6 | Direksiyon döşemesinde deforme var mı? | Hayır |
| 7 | Vites döşemesinde deforme var mı? | Hayır |
| 8 | Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı? | Hayır |
| 9 | Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu? | Evet |
| 10 | Elektrikli aynaları arıza var mı? | Hayır |
| 11 | İç aydınlatma kontrol gerekli mi? | Hayır |
| 12 | Dış aydınlatma kontrol gerekli mi? | Hayır |
| 13 | Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı? | Hayır |

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhdfhdfhdfh

2

Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------|
| 1 | Şase numarasında kısmi işlem var mı? | Evet |
| 2 | Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu? | Evet |
| 3 | Şase numarası kontrol gerekli mi? | Hayır |

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hfdhfdhf

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 6 / 6

MAKINA TESTİ

6 alt başlık · 31 kontrol noktası

1

Motor Performans Test Sonucu

Dinamometre ölçüm değerleri ve anlık performans yüzdesi

•	Orijinal Güç	22	HP	22	kW
•	Ölçülen Güç	22	HP	22	kW
•	Anlık Performans				22

2

Fren Sistemi Test Sonuçları

Fren yolu / kuvvet ölçüm değerleri ve geçti/kaldı durumları

1	Ön Sapma	70	%	Geçti
2	Sol Ön	70	%	Geçti
3	Sağ Ön	70	%	Geçti
4	Sol Arka	70	%	Geçti
5	Sağ Arka	70	%	Geçti
6	Arka Sapma	70	%	Geçti

3

Süspansiyon Sistemi Test Sonuçları

Süspansiyon titreşim değerleri — %70 altı otomatik kötü, %70 ve üstü iyi

1	Sol Ön	70	%	İyi
2	Sağ Ön	70	%	İyi
3	Sol Arka	70	%	İyi
4	Sağ Arka	70	%	İyi

4

El Freni Test Sonucu

El freni sapma değeri — %30 üzeri otomatik kötü

1	Sapma Değeri	70	%	Kötü
---	--------------	----	---	------

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

5

Yanal Kayma Test Sonucu

Ön ve arka aks yanal kayma sapma değerleri

1

Yanal Kayma Ön

70

m/km

İyi

2

Yanal Kayma Arka

70

m/km

İyi

6

Uzman Görüşü ve Açıklama

Makina testi genel değerlendirmesi

MAKINA TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İlköhmjgh

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000

TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

KAPORTA EKSPERTİZİ — E12026061611005625734

RENK AÇIKLAMALARI

Lokal Boya


Boyalı

Değişen

Plastik


Orijinal

SAĞ




PARÇA	DURUM
Sağ Kapı	Orijinal
Sağ Arka Kapı	Orijinal
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal
Sağ Marşpiyel	Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
Sağ Ön Direk	Orijinal
Sağ Tavan Direği	Orijinal
Sağ Arka Direk	Orijinal

SOL



PARÇA	DURUM
Sol Kapı	Orijinal
Sol Arka Kapı	Orijinal
Sol Ön Çamurluk	Orijinal
Sol Arka Çamurluk	Orijinal
Sol Marşpiyel	Orijinal
Sol Ön Direk	Orijinal
Tavan Direği	Orijinal
Sol Arka Direk	Orijinal

ÜST



PARÇA	DURUM
Tavan	Orijinal
Kaput	Orijinal
Bagaj Kapağı Üstü	Orijinal

ÖN



PARÇA	DURUM
Ön Tampon	Orijinal
Ön Panel	Orijinal

PLAKA

34MHL56

RAPOR NO

E12026061611005625734

ŞASE NO

12345678901234564

KM

220.000


TARİH

16-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

ARKA



PARÇA	DURUM
Bagaj Kapağı	Orijinal
Arka Tampon	Orijinal
Arka Panel	Orijinal
Bagaj Havuzu Sacı	Orijinal