

PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

12345678901234567

KM

191.309

TARİH

28-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Acura MDX (Beyaz) - 1913

PLAKA

16AZC220

UYGULANAN PAKET

sqadasd



DİJİTAL RAPOR

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	16AZC220
Şase No	12345678901234567
Marka / Model	Acura MDX (Beyaz) - 1913
Yakıt Cinsi	Benzin
Motor Gücü	120 BG
Motor Hacmi	1111 cc
Kilometre	191.309 km

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E12026062802143428048
Tarih	28-06-2026
Giriş / Çıkış Saati	02:14 / 23:25
Uygulanan Paket	sqadasd

PAKETE DAHİL OLAN BÖLÜMLER

✓ Kaporta ve Boya Testi	✓ Airbag Testi
✓ Makina Testi	✓ Elektrik - Elektronik Testi
✓ Motor Testi	✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Mekanik Testi	

BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

12345678901234567

KM

191.309

TARİH

28-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 1 / 7

MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 51 kontrol noktası

1

Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1 Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

2 Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

3 Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

4 Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

5 Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

6 İnteroller bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

7 Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Orta

8 Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Orta

9 Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?

Orta

10 Şanzıman bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

11 Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

12 Aks köruklerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

13 Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?

Orta

14 Direksiyon köruklerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

15 Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?

Orta

16 Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

17 Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?

Orta

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

2

Motor Üfleme, Yağ Yakma, Tekleme (Rölanti), Vuruntu (Ses) Analiz Testi

Motorun rölanti ve çalışma sırasındaki davranışları

1 Motorda üfleme var mı?

Orta

2 Motorda tekleme / rölanti bozukluğu var mı?

Yok

3 Motorda yağ yakma var mı?

Orta

4 Motor üst bölgede ses var mı?

Yok

5 Motor alt bölgede ses var mı?

Orta

6 V kayışı / gergi ekipmanlarında ses var mı?

Yok

7 Triger / zincir bölgesinde ses var mı?

Orta

8 Periyodik ve ağır bakım gerekli mi?

Hayır

9 Motorda yağ-su karışımı var mı?

Var

10 Egzoz bölgesinde siyah duman var mı?

Orta

11 Egzoz bölgesinde beyaz duman var mı?

Orta

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3

Conta Yanık (Kaçak) Analiz Testi

Silindir kapağı ve conta sızdırmazlık testi

1 Conta kaçak test sonucu

Hafif

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

4

Antifriz Durumu Analizi

Antifrizin renk, kıvam ve seviye değerlendirmesi

ANTİFRİZ DURUMU / UZMAN GÖRÜŞÜ

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

5

Turbo, Enjektör, EGR-DPF, Ateşleme Sistemi Analiz Testi

Yakıt ve hava-egroz sistemi davranışları

1 Turbo bölgesinde ses var mı?

Yok

2 Turbo bölgesinde kaçak var mı?

Var

3 Turbo basıncı kontrol gerekli mi?

Hayır

4 Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı?

Hayır

5 Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı?

Hayır

6 Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi?

Hayır

7 EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi?

Hayır

8 Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

6

Egzoz Sistemi Analiz Testi

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

1 Egzoz manifold bölgesinde ses var mı?

Hayır

2 Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı?

Evet

3 Egzoz sisteminde çürüme var mı?

Hayır

4 Egzoz askı takozlarında kopuk var mı?

Evet

5 Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

12345678901234567

KM

191.309

TARİH

28-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

7

Soğutma / Isıtma Sistemi ve Su Kaçak Analizi

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

1 Soğutma su seviyesi yeterli mi?

Evet

2 Yedek su deposunda kaçak var mı?

Evet

3 Radyatörde kaçak var mı?

Hayır

4 Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı?

Evet

5 Termostat bölgesinde su kaçağı var mı?

Hayır

6 Su basınç kaçak testi gerekli mi?

Evet

7 Su hortumlarında kaçak var mı?

Hayır

8 Klima kontrol gerekli mi?

Evet

9 Kalorifer kontrolü gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

12345678901234567

KM

191.309

TARİH

28-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 2 / 7

MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 35 kontrol noktası

1

Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1 Sağ ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

2 Sol ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

3 Sağ arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

4 Sol arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

5 Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

6 Rot başlarında boşluk var mı?

Hayır

7 Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

8 Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

9 Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?

Hayır

10 Ön amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

11 Arka amortisörler kontrol gerekli mi?

Evet

12 Alt ön takım bozuk mu?

Evet

13 Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?

Evet

14 Motor sürtünme / takozlarda yıpranma var mı?

Evet

15 Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?

Evet

16 Porya bilyası arızası var mı?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

2

Direksiyon Sistemi Kontrolü

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır

2 Direksiyondan ses var mı?

Evet

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Hayır

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Evet

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3

Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik dış, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik dış derinliği durumu nasıl?

İyi

2 Lastik tarih durumu nasıl?

İyi

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

İyi

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

4

Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavıyor mu?

Evet

3 Debriyaj üstte kavıyor mu?

Hayır

4 Debriyaj baskı balata bakım / kontrol gerekli mi?

Evet

5 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Hayır

6 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

5

Fren Sistemi Analiz Testi

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

İyi

2 Ön disk durumu nasıl?

Orta

3 Arka balata durumu nasıl?

Kötü

4 Arka disk durumu nasıl?

Orta

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

6

Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 3 / 7

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık - 11 kontrol noktası

1

Akü Durumu

Aracın akü sağlık durumu değerlendirilmesi

1 Akü sağlık durumu nasıl?

Orta

AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

2

Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirilmesi

1 Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2 Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Yok

3 Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3

Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1 Motor beyni

Mevcut arıza var

2 Şanzıman beyni

Geçmiş arıza var

3 Fren beyni

Geçmiş arıza var

4 Airbag beyni

Geçmiş arıza var

5 Klima beyni

Arıza yok

6 Gösterge beyni

Geçmiş arıza var

7 Diğer beyinler

Bağlantı kurulamadı

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

12345678901234567

KM

191.309

TARİH

28-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 4 / 7

AİRBAG TESTİ

1 alt başlık - 4 kontrol noktası

1

Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Yok

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Var

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Donanım yok

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 5 / 7

İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık - 16 kontrol noktası

1

İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

1	Kapı döşemesinde deforme var mı?	Hayır
2	Tavan döşemesinde deforme var mı?	Evet
3	Koltuk döşemesinde deforme var mı?	Hayır
4	Taban döşemesinde deforme var mı?	Evet
5	Torpidο döşemesinde deforme var mı?	Hayır
6	Direksiyon döşemesinde deforme var mı?	Hayır
7	Vites döşemesinde deforme var mı?	Hayır
8	Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı?	Hayır
9	Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu?	Evet
10	Elektrikli aynaları arıza var mı?	Evet
11	İç aydınlatma kontrol gerekli mi?	Evet
12	Dış aydınlatma kontrol gerekli mi?	Evet
13	Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı?	Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

2

Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

1	Şase numarasında kısmi işlem var mı?	Hayır
2	Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu?	Hayır
3	Şase numarası kontrol gerekli mi?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 6 / 7

MAKİNA TESTİ

6 alt başlık · 31 kontrol noktası

1

Motor Performans Test Sonucu

Dinamometre ölçüm değerleri ve anlık performans yüzdesi

·	Orijinal Güç	2	HP	2	kW
·	Ölçülen Güç	2	HP	2	kW
·	Anlık Performans	2	%		

2

Fren Sistemi Test Sonuçları

Fren yolu / kuvvet ölçüm değerleri ve geçti/kaldı durumları

1	Ön Sapma	2	%	Geçti
2	Sol Ön	2	%	İyi
3	Sağ Ön	2	%	İyi
4	Sol Arka	2	%	İyi
5	Sağ Arka	2	%	Geçti
6	Arka Sapma	2	%	Geçti

3

Süspansiyon Sistemi Test Sonuçları

Süspansiyon titreşim değerleri — %70 altı otomatik kötü, %70 ve üstü iyi

1	Sol Ön	22	%	Kötü
2	Sağ Ön	2	%	Kötü
3	Sol Arka	2	%	Kötü
4	Sağ Arka	1.7	%	Kötü

4

El Freni Test Sonucu

El freni sapma değeri — %30 üzeri otomatik kötü

1	Sapma Değeri	2	%	İyi
---	--------------	---	---	-----



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
12345678901234567KM
191.309TARİH
28-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

5

Yanal Kayma Test Sonucu

Ön ve arka aks yanal kayma sapma değerleri

1 Yanal Kayma Ön

2

m/km

İyi

2 Yanal Kayma Arka

2

m/km

Kötü

6

Uzman Görüşü ve Açıklama

Makina testi genel değerlendirmesi

MAKİNA TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

12345678901234567

KM

191.309

TARİH

28-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 7 / 7






KAPORTA VE BOYA TESTİ

5 görünüm · 29 parça

1

Kaporta ve Boya Değerlendirmesi

Araç görselleri ve renk açıklamaları



Orijinal



Boyalı



Lokal Boya



Değişen



Göçük İşlemi



Plastik



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



PLAKA
16AZC220
ŞASE NO
12345678901234567
KM
191.309
TARİH
28-06-2026
TSE HYB NO
16-HYB-4266
2
Parça Durumları ve Kodlar

Parça tabloları, işaret kodları ve uzman görüşü

KODLAR


G Göçük Düzeltme
 E Ezik
 Ç Çizik
 R Rötüş
 K Kaplama
 ST Söktak mevcut
 İ İşlem mevcut
 CT Cam Tavan

SAĞ


PARÇA	DURUM
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL
Sağ Ön Kapı Direği	ORİJİNAL
Sağ Arka Kapı Direği	ORİJİNAL
Sağ Şase	ORİJİNAL
Sağ Podye	ORİJİNAL

SOL


PARÇA	DURUM
Sol Ön Çamurluk	BOYALI
Sol Ön Kapı	DEĞİŞEN
Sol Arka Kapı	LOKAL BOYALI
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Marşpiyel	BOYALI
Sol Ön Direk	DEĞİŞEN
Sol Ön Kapı Direği	BOYALI
Sol Arka Kapı Direği	PLASTİK
Sol Şase	PLASTİK
Sol Podye	BOYALI

ÜST


PARÇA	DURUM
Kaput	BOYALI
Tavan	DEĞİŞEN
Bagaj Kapağı Üstü	PLASTİK

ÖN


PARÇA	DURUM
Ön Tampon	ORİJİNAL
Ön Panel	ORİJİNAL

ARKA


PARÇA	DURUM
Bagaj Kapağı	ORİJİNAL
Arka Tampon	ORİJİNAL
Arka Panel	ORİJİNAL
Bagaj Havuzu Sacı	ORİJİNAL

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.


GÜVENE odak LANIYORUZ

Uzman Kadro
Garantili
Güvenilir