

PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Aeon Elite 250 (Beyaz) - 2002

PLAKA
34MHL58UYGULANAN PAKET
sqadasd

DİJİTAL RAPOR

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34MHL58
Şase No	54564564566546546
Marka / Model	Aeon Elite 250 (Beyaz) - 2002
Yakıt Cinsi	Benzin
Motor Gücü	111 BG
Motor Hacmi	1111 cc
Kilometre	121.212 km

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E12026063012234188769
Tarih	30-06-2026
Giriş Saati	12:23
Çıkış Saati	12:25
Uygulanan Paket	sqadasd

PAKETE DAHİL OLAN BÖLÜMLER

✓ Kaporta ve Boya Testi	✓ Airbag Testi
✓ Makina Testi	✓ Elektrik - Elektronik Testi
✓ Motor Testi	✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Mekanik Testi	

BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 1 / 7

MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 51 kontrol noktası

1

Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1 Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

2 Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

3 Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

4 Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

5 Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

6 Intercoler bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

7 Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Yok

8 Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Orta

9 Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?

Yok

10 Şanzıman bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

11 Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

12 Aks körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Yok

13 Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?

Orta

14 Direksiyon körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Yok

15 Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?

Orta

16 Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

17 Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?

Orta

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asd



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



TSE HYB NO
16-HYB-4266

[illegible]

PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

5

Turbo, Enjektör, EGR-DPF, Ateşleme Sistemi Analiz Testi

Yakıt ve hava-egzoz sistemi davranışları

1 Turbo bölgesinde ses var mı?

Yok

2 Turbo bölgesinde kaçak var mı?

Var

3 Turbo basıncı kontrol gerekli mi?

Evet

4 Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı?

Hayır

5 Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı?

Hayır

6 Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi?

Evet

7 EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi?

Hayır

8 Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asdasasdasdsadasdasdsad

6

Egzoz Sistemi Analiz Testi

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

1 Egzoz manifold bölgesinde ses var mı?

Hayır

2 Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı?

Hayır

3 Egzoz sisteminde çürüme var mı?

Hayır

4 Egzoz askı takozlarında kopuk var mı?

Hayır

5 Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

7

Soğutma / Isıtma Sistemi ve Su Kaçak Analizi

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

1 Soğutma su seviyesi yeterli mi?

Evet

2 Yedek su deposunda kaçak var mı?

Evet



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

3 Radyatörde kaçak var mı?

Hayır

4 Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı?

Evet

5 Termostat bölgesinde su kaçağı var mı?

Hayır

6 Su basınç kaçak testi gerekli mi?

Evet

7 Su hortumlarında kaçak var mı?

Hayır

8 Klima kontrol gerekli mi?

Evet

9 Kalorifer kontrolü gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 2 / 7

MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 36 kontrol noktası

1

Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1 Sağ ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

2 Sol ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

3 Sağ arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

4 Sol arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

5 Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

6 Rot başlarında yıpranma boşluk var mı?

Hayır

7 Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

8 Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

9 Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?

Hayır

10 Ön amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

11 Arka amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

12 Alt ön takım bozuk mu?

Hayır

13 Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?

Hayır

14 Motor takozlarında yıpranma var mı?

Hayır

15 Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?

Hayır

16 Porya bilyası arızası var mı?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

2

Direksiyon Sistemi Kontrolü

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır



GÜVENE ODAK LANIYORUZ



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

2 Direksiyonda ses var mı?

Evet

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Hayır

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Hayır

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3

Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik dış, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik dış derinliği durumu nasıl?

İyi

2 Lastik tarih durumu nasıl?

İyi

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

Kötü

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

4

Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavriyor mu?

Evet

3 Debriyaj üstte kavriyor mu?

Hayır

4 Şanzıman içerisinde sesli çalışma mevcut mu?

Evet

5 Debriyaj baskı balata ve şanzıman bakım / kontrol gerekli mi?

Hayır

6 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Evet

7 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

5

Fren Sistemi Analiz Testi

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

Orta

2 Ön disk durumu nasıl?

Kötü

3 Arka balata durumu nasıl?

Görülmedi

4 Arka disk durumu nasıl?

Kötü

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

6

Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asdasdsadsad



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 3 / 7

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık · 11 kontrol noktası

1

Akü Durumu

Aracın akü sağlık durumu değerlendirmesi

1 Akü sağlık durumu nasıl?

Orta

AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

2

Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirmesi

1 Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2 Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Var

3 Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3

Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1 Motor beyni

Geçmiş arıza var

2 Şanzıman beyni

Mevcut arıza var

3 Fren beyni

Arıza yok

4 Airbag beyni

Arıza yok

5 Klima beyni

Geçmiş arıza var

6 Gösterge beyni

Bağlantı kurulamadı

7 Diğer beyinler

Mevcut arıza var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 4 / 7

AİRBAG TESTİ

1 alt başlık · 4 kontrol noktası

1

Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Yok

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Var

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Donanım yok

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asdsadsad



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 5 / 7

İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık · 16 kontrol noktası

1

İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

1 Kapı döşemesinde deforme var mı?

Hayır

2 Tavan döşemesinde deforme var mı?

Evet

3 Koltuk döşemesinde deforme var mı?

Hayır

4 Taban döşemesinde deforme var mı?

Evet

5 Torpido döşemesinde deforme var mı?

Hayır

6 Direksiyon döşemesinde deforme var mı?

Hayır

7 Vites döşemesinde deforme var mı?

Hayır

8 Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı?

Evet

9 Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu?

Hayır

10 Elektrikli aynaları arıza var mı?

Evet

11 İç aydınlatma kontrol gerekli mi?

Evet

12 Dış aydınlatma kontrol gerekli mi?

Hayır

13 Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

2

Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

1 Şase numarasında kısmi işlem var mı?

Hayır

2 Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu?

Hayır

3 Şase numarası kontrol gerekli mi?

Hayır



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA

34MHL58

ŞASE NO

54564564566546546

KM

121.212

TARİH

30-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 6 / 7

MAKİNA TESTİ

6 alt başlık · 31 kontrol noktası

1

Motor Performans Test Sonucu

Dinamometre ölçüm değerleri ve anlık performans yüzdesi

• Orijinal Güç	22	HP	22	kW
• Ölçülen Güç	22	HP	22	kW
• Anlık Performans	22	%		

2

Fren Sistemi Test Sonuçları

Fren yolu / kuvvet ölçüm değerleri ve geçti/kaldı durumları

1	Ön Sapma	22	%	İyi
2	Sol Ön	22	%	Kötü
3	Sağ Ön	22	%	İyi
4	Sol Arka	22	%	İyi
5	Sağ Arka	22	%	İyi
6	Arka Sapma	22	%	Geçti

3

Süspansiyon Sistemi Test Sonuçları

Süspansiyon titreşim değerleri — %70 altı otomatik kötü, %70 ve üstü iyi

1	Sol Ön	22	%	Kötü
2	Sağ Ön	22	%	Kötü
3	Sol Arka	22	%	Kötü
4	Sağ Arka	22	%	Kötü



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

4

El Freni Test Sonucu

El freni sapma değeri — %30 üzeri otomatik kötü

1 Sapma Değeri

22

%

İyi

5

Yanal Kayma Test Sonucu

Ön ve arka aks yanal kayma sapma değerleri — 7 m/km üzeri otomatik kötü

1 Yanal Kayma Ön

22

m/km

Kötü

2 Yanal Kayma Arka

22

m/km

Kötü

6

Uzman Görüşü ve Açıklama

Makina testi genel değerlendirmesi

MAKİNA TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asdsada



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir






GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

KAPORTA VE BOYA TESTİ



○ Orijinal ● Boyalı ● Lokal Boya ● Değişen ● Göçük İşlemi ● Plastik



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



PLAKA
34MHL58ŞASE NO
54564564566546546KM
121.212TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

KAPORTA VE BOYA TESTİ

KODLAR G Göçük Düzeltme E Ezik Ç Çizik R Rötüş K Kaplama ST Söktak mevcut i İşlem mevcut CT Cam Tavan

SAĞ




PARÇA	DURUM
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL
Sağ Tavan Direği	ORİJİNAL
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL
Sağ Ön Kapı Direği	ORİJİNAL

SOL



PARÇA	DURUM
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Ön Direk	ORİJİNAL
Tavan Direği	ORİJİNAL
Sol Arka Direk	ORİJİNAL
Sol Orta Direk	ORİJİNAL
Sol Ön Kapı Direği	ORİJİNAL

ÜST



PARÇA	DURUM
Tavan	ORİJİNAL
Kaput	ORİJİNAL
Bagaj Kapağı Üstü	ORİJİNAL

ÖN



PARÇA	DURUM
Ön Tampon	ORİJİNAL
Ön Panel	ORİJİNAL
Ön Sağ Şase	ORİJİNAL
Ön Sağ Podye	ORİJİNAL
Ön Sol Şase	ORİJİNAL
Ön Sol Podye	ORİJİNAL

ARKA



PARÇA	DURUM
Bagaj Kapağı	ORİJİNAL
Arka Tampon	ORİJİNAL
Arka Panel	ORİJİNAL
Bagaj Havuzu Sacı	ORİJİNAL
Arka Sağ Şase	ORİJİNAL
Arka Sol Şase	ORİJİNAL

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir