

PLAKA

11KC123

ŞASE NO

32132121312321323

KM

1

TARİH

30-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Mercedes Benz 190 (mavi) - 2026

PLAKA

11KC123

UYGULANAN PAKET

CHECK UP RANDEVU



DİJİTAL RAPOR

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	11KC123
Şase No	32132121312321323
Marka / Model	Mercedes Benz 190 (mavi) - 2026
Yakıt Cinsi	Benzin
Motor Gücü	1 BG
Motor Hacmi	1 cc
Kilometre	1 km

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E12026063017353613942
Tarih	30-06-2026
Giriş Saati	17:35
Çıkış Saati	17:38
Uygulanan Paket	CHECK UP RANDEVU

PAKETE DAHİL OLAN BÖLÜMLER

✓ Kaporta ve Boya Testi	✓ Airbag Testi
✗ Makina Testi	✓ Elektrik - Elektronik Testi
✓ Motor Testi	✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Mekanik Testi	

BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

MARKA VE MODELİ: Mercedes - Benz 190

PLAKA NUMARASI: 11KC123

ŞAŞI NUMARASI: 32132121312321323

MODEL YILI: 2026

EKSPERTİZ PAKETİ: CHECK UP RANDEVU

OTO EKSPERTİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

- Madde 1** – Ekspertiz raporu, aracın kontrol edildiği tarih ve saatteki mevcut durumu yansıtır. Daha sonra meydana gelebilecek arıza ve hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
- Madde 2** – Ekspertiz işlemi, sökme, dağıtma ve parça demontajı yapılmaksızın gerçekleştirildiğinden, gizli ayıp ve iç mekanik arızalardan firmamız sorumlu değildir.
- Madde 3** – Motor, şanzıman, diferansiyel ve diğer mekanik parçaların iç aksamında bulunan, dışarıdan tespit edilmesi mümkün olmayan arızalar ekspertiz kapsamı dışındadır.
- Madde 4** – Elektronik kontrol ünitelerinde zaman zaman oluşabilecek arızalar, yazılım hataları ve sonradan meydana gelen elektronik arızalar firmamızın sorumluluğunda değildir.
- Madde 5** – Aracın geçmiş kazaları, kilometre geçmişi, bakım kayıtları ve servis işlemleri yalnızca resmi kayıtlarla doğrulanabilir olup, bu hususlardan firmamız sorumlu değildir.
- Madde 6** – Kilometre göstergesinin değiştirilmiş olması veya elektronik müdahale ile geriye alınmış olması, teknik olarak tespit edilemediği sürece firmamızın sorumluluğunda değildir.
- Madde 7** – Aracın ilerleyen kullanım sürecinde meydana gelebilecek mekanik, elektriksel veya elektronik arızalar ekspertiz raporunun garantisi kapsamında değildir.
- Madde 8** – Ekspertiz sırasında çalışır durumda olan parçaların daha sonra arızalanması firmamıza sorumluluk yüklemes.
- Madde 9** – Aracın motor yağı, şanzıman yağı, katkı maddeleri veya benzeri uygulamalar nedeniyle geçici olarak gizlenmiş arızalar tespit edilemeyebilir. Bu durumdan firmamız sorumlu değildir.
- Madde 10** – Boya ve değişen parça tespitleri kullanılan cihazların teknik ölçüm sınırları dahilindedir. Fabrika boyası, lokal boya ve özel uygulamalar nedeniyle oluşabilecek sapmalardan firmamız sorumlu değildir.
- Madde 11** – Şase ve kaporta üzerinde profesyonel yöntemlerle gizlenmiş işlem ve onarımların tespit edilememesi halinde firmamız sorumlu tutulamaz.
- Madde 12** – Airbag sistemi, emniyet kemeri gergileri ve pasif güvenlik sistemlerine yönelik elektronik müdahalelerin tespit edilememesi halinde firmamız sorumlu değildir.
- Madde 13** – Ekspertiz sırasında test sürüşü yapılamaması veya uygun yol koşullarının oluşmaması halinde sürüş esnasında ortaya çıkabilecek arızalar ekspertiz kapsamı dışındadır.
- Madde 14** – Klima, multimedya, konfor donanımları ve yardımcı sistemlerde kullanım sırasında ortaya çıkabilecek arızalar garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Madde 15** – Araç üzerindeki sonradan takılmış aksesuarlar ve bunların oluşturabileceği arızalar ekspertiz kapsamı dışındadır.
- Madde 16** – Aracın su alması, sel hasarı, yangın geçmişi veya benzeri durumlar açık teknik bulgu bulunmaması halinde kesin olarak tespit edilemeyebilir.
- Madde 17** – Firmamız, ekspertiz raporunda belirtilmeyen ancak kontrol sırasında tespit edilmesi teknik olarak mümkün olmayan kusurlardan sorumlu değildir.
- Madde 18** – Ekspertiz raporu garanti belgesi niteliğinde olmayıp yalnızca teknik tespit raporudur.
- Madde 19** – Müşteri, ekspertiz işleminin sökme ve dağıtma yapılmaksızın gerçekleştirildiğini bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.
- Madde 20** – Firmamız yalnızca ağır ihmal veya kasıt hali dışında, tespiti teknik olarak mümkün olmayan gizli ayıplardan sorumlu tutulamaz.

YUKARIDA YAZILI ŞARTLARI VE TÜM BİLGİLENDİRMELERİ OKUDUM ANLADIM. EKSPERTİZ İŞLETMESİ TARAFINDAN ARKA SAYFADA YAZILI EKSPERTİZ PAKETLERİ VE KONTROL NOKTALARI HAKKINDA TÜM HUSUSLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ TARAFIMIZA SÖZLÜ OLARAK YAPILMIŞTIR.

Bu kapsamda 30-06-2026 tarihinde aracımızı oto ekspertiz yapılmasını ve tarafımıza rapor verilmesini kabul ediyoruz.

ALICI

EKSPERTİZ FİRMASI

SATICI

X

Odak Oto Ekspertiz - Bursa
(NİLÜFER) Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Cad. No 241 A Blok
No 12 Nilüfer / Bursa
(YILDIRIM) Şirinevler, Ankara Yolu Cd 745 A, 16140
Yıldırım/Bursa
(OSMANGAZİ) Panayır, İstanbul Cd No: 473, 16250
Osmangazi/Bursa
(İNEGÖL) Sinanbey Mah. 1. Metal Sok. No: 1/A, 16400
İnegöl/BURSA

X



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

11KC123

ŞASE NO

32132121312321323

KM

1

TARİH

30-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 1 / 6

MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 51 kontrol noktası

1

Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1 Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

2 Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

3 Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yoğun

4 Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

5 Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

6 Intercoler bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yoğun

7 Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Yok

8 Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Orta

9 Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?

Yoğun

10 Şanzıman bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

11 Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

12 Aks körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Yoğun

13 Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?

Yok

14 Direksiyon körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

15 Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?

Yoğun

16 Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

17 Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?

Orta

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

2 Motor Üfleme, Yağ Yakma, Tekleme (Rölanti), Vuruntu (Ses) Analiz Testi

Motorun rölanti ve çalışma sırasındaki davranışları

1	Motorda üfleme var mı?	Yok
2	Motorda tekleme / rölanti bozukluğu var mı?	Orta
3	Motorda yağ yakma var mı?	Yoğun
4	Motor üst bölgede ses var mı?	Yok
5	Motor alt bölgede ses var mı?	Orta
6	V kayışı / gergi ekipmanlarında ses var mı?	Yoğun
7	Triger / zincir bölgesinde ses var mı?	Yok
8	Periyodik ve ağır bakım gerekli mi?	Hayır
9	Motorda yağ-su karışımı var mı?	Var
10	Egzoz bölgesinde siyah duman var mı?	Yok
11	Egzoz bölgesinde beyaz duman var mı?	Orta

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3 Conta Yanık (Kaçak) Analiz Testi

Silindir kapağı ve conta sızdırmazlık testi

1	Conta kaçak test sonucu	Yok
---	-------------------------	-----

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

4 Antifriz Durumu Analizi

Antifrizin renk, kıvam ve seviye değerlendirmesi

ANTİFRİZ DURUMU / UZMAN GÖRÜŞÜ

Antifriz durumu / uzman görüşü *



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

5

Turbo, Enjektör, EGR-DPF, Ateşleme Sistemi Analiz Testi

Yakıt ve hava-egzoz sistemi davranışları

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Turbo bölgesinde ses var mı? | Yok |
| 2 | Turbo bölgesinde kaçak var mı? | Var |
| 3 | Turbo basıncı kontrol gerekli mi? | Araçta yok |
| 4 | Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı? | Hayır |
| 5 | Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı? | Evet |
| 6 | Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi? | Hayır |
| 7 | EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi? | Evet |
| 8 | Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi? | Hayır |

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

6

Egzoz Sistemi Analiz Testi

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Egzoz manifold bölgesinde ses var mı? | Hayır |
| 2 | Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı? | Evet |
| 3 | Egzoz sisteminde çürüme var mı? | Hayır |
| 4 | Egzoz askı takozlarında kopuk var mı? | Evet |
| 5 | Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi? | Hayır |

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

7

Soğutma / Isıtma Sistemi ve Su Kaçak Analizi

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

1 Soğutma su seviyesi yeterli mi?

Evet

2 Yedek su deposunda kaçak var mı?

Evet

3 Radyatörde kaçak var mı?

Hayır

4 Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı?

Evet

5 Termostat bölgesinde su kaçağı var mı?

Hayır

6 Su basınç kaçak testi gerekli mi?

Evet

7 Su hortumlarında kaçak var mı?

Hayır

8 Klima kontrol gerekli mi?

Evet

9 Kalorifer kontrolü gerekli mi?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

11KC123

ŞASE NO

32132121312321323

KM

1

TARİH

30-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 2 / 6

MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 36 kontrol noktası

1

Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1 Sağ ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

2 Sol ön tekerde boşluk var mı?

Evet

3 Sağ arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

4 Sol arka tekerde boşluk var mı?

Evet

5 Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

6 Rot başlarında yıpranma boşluk var mı?

Evet

7 Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

8 Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?

Evet

9 Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?

Hayır

10 Ön amortisörler kontrol gerekli mi?

Evet

11 Arka amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

12 Alt ön takım bozuk mu?

Evet

13 Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?

Hayır

14 Motor takozlarında yıpranma var mı?

Evet

15 Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?

Hayır

16 Porya bilyası arızası var mı?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

2

Direksiyon Sistemi Kontrolü

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır

2 Direksiyonda ses var mı?

Evet

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Hayır

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Hayır

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3

Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik diş, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik diş derinliği durumu nasıl?

İyi

2 Lastik tarih durumu nasıl?

Kötü

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

İyi

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

4

Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavriyor mu?

Evet

3 Debriyaj üstte kavriyor mu?

Hayır

4 Şanzıman içerisinde sesli çalışma mevcut mu?

Evet

5 Debriyaj baskı balata ve şanzıman bakım / kontrol gerekli mi?

Hayır

6 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Evet

7 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

5

Fren Sistemi Analiz Testi

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

İyi

2 Ön disk durumu nasıl?

Orta

3 Arka balata durumu nasıl?

Kötü

4 Arka disk durumu nasıl?

Görülmedi

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

6

Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

Yol testi uzman görüşü ve açıklama *



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA

11KC123

ŞASE NO

32132121312321323

KM

1

TARİH

30-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 3 / 6

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık · 11 kontrol noktası

1

Akü Durumu

Aracın akü sağlık durumu değerlendirmesi

1 Akü sağlık durumu nasıl?

İyi

AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

2

Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirmesi

1 Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2 Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Var

3 Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.

3

Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1 Motor beyni

Arıza yok

2 Şanzıman beyni

Geçmiş arıza var

3 Fren beyni

Mevcut arıza var

4 Airbag beyni

Bağlantı kurulamadı

5 Klima beyni

Arıza yok

6 Gösterge beyni

Geçmiş arıza var

7 Diğer beyinler

Mevcut arıza var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA

11KC123

ŞASE NO

32132121312321323

KM

1

TARİH

30-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 4 / 6

AİRBAG TESTİ

1 alt başlık · 4 kontrol noktası

1

Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirilmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Yok

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Var

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Donanım yok

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

11KC123

ŞASE NO

32132121312321323

KM

1

TARİH

30-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 5 / 6

İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık · 16 kontrol noktası

1

İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

1 Kapı döşemesinde deforme var mı?

Hayır

2 Tavan döşemesinde deforme var mı?

Evet

3 Koltuk döşemesinde deforme var mı?

Hayır

4 Taban döşemesinde deforme var mı?

Evet

5 Torpido döşemesinde deforme var mı?

Hayır

6 Direksiyon döşemesinde deforme var mı?

Evet

7 Vites döşemesinde deforme var mı?

Hayır

8 Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı?

Evet

9 Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu?

Evet

10 Elektrikli aynaları arıza var mı?

Evet

11 İç aydınlatma kontrol gerekli mi?

Hayır

12 Dış aydınlatma kontrol gerekli mi?

Evet

13 Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

2

Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

1 Şase numarasında kısmi işlem var mı?

Hayır

2 Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu?

Hayır

3 Şase numarası kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir






GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

KAPORTA VE BOYA TESTİ



○ Orijinal ● Boyalı ● Lokal Boya ● Değişen ● Göçük İşlemi ● Plastik



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA
11KC123ŞASE NO
32132121312321323KM
1TARİH
30-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

KAPORTA VE BOYA TESTİ

KODLAR

G Göçük Düzeltme E Ezik Ç Çizik R Rötüş K Kaplama ST Söktak mevcut İ İşlem mevcut CT Cam Tavan

SAĞ




PARÇA	DURUM
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL
Sağ Tavan Direği	ORİJİNAL
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL
Sağ Ön Kapı Direği	ORİJİNAL

SOL



PARÇA	DURUM
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL
Sol Ön Direk	ORİJİNAL
Tavan Direği	ORİJİNAL
Sol Arka Direk	ORİJİNAL
Sol Orta Direk	ORİJİNAL
Sol Ön Kapı Direği	ORİJİNAL

ÜST



PARÇA	DURUM
Tavan	ORİJİNAL
Kaput	ORİJİNAL
Bagaj Kapağı Üstü	ORİJİNAL

ÖN



PARÇA	DURUM
Ön Tampon	ORİJİNAL
Ön Panel	ORİJİNAL
Ön Sağ Şase	ORİJİNAL
Ön Sağ Podye	ORİJİNAL
Ön Sol Şase	ORİJİNAL
Ön Sol Podye	ORİJİNAL

ARKA



PARÇA	DURUM
Bagaj Kapağı	ORİJİNAL
Arka Tampon	ORİJİNAL
Arka Panel	ORİJİNAL
Bagaj Havuzu Sacı	ORİJİNAL
Arka Sağ Şase	ORİJİNAL
Arka Sol Şase	ORİJİNAL

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

İnceleme bulguları yukarıda belirtildiği şekildedir; ilave uzman değerlendirmesi paylaşılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir