

## Araç Bilgileri

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Plaka         | 44DD44                        |
| Şase No       | D4D4D4D4D4D4D4D4D             |
| Marka / Model | Audi A3 Cabrio (Beyaz) - 2020 |
| Yakıt Cinsi   | Benzin                        |
| Kilometre     | 100.000                       |

## Ekspertiz Bilgileri

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ruhsat aslı görüldü mü? | Evet                  |
| Rapor No                | E42026031323343661306 |
| Tarih                   | 13-03-2026            |
| Giriş Saati             | 23:34                 |
| Uygulanan Ekspertiz     | Premium Paket         |

## Pakete Dahil Olanlar

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| ✓ Kaporta ve Boya Kontrolleri | ✗ Alt Takım Kontrolleri                     |
| ✗ Motor Bölümü Kontrolleri    | ✗ Elektrik ve Elektronik Sistem Kontrolleri |
| ✓ Motor Performans Testi      | ✗ İç ve Dış Aksam Kontrolleri               |
| ✓ Şanzıman Yol Testi          |                                             |


## BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.

Bu rapor tüm işlemler tamamlandığında oluşturulmuştur.


## Kaporta (Ekspertiz No: E42026031323343661306)

## Sağ




| Parça             | Durum    |
|-------------------|----------|
| Sağ Kapı          | Boyalı   |
| Sağ Arka Kapı     | Değişen  |
| Sağ Ön Çamurluk   | Orijinal |
| Sağ Marşpiyel     | Orijinal |
| Sağ Arka Çamurluk | Orijinal |
| Sağ Ön Direk      | Orijinal |
| Sağ Tavan Direği  | Orijinal |
| Sağ Arka Direk    | Orijinal |

## Sol



| Parça             | Durum    |
|-------------------|----------|
| Sol Kapı          | Orijinal |
| Sol Arka Kapı     | Orijinal |
| Sol Ön Çamurluk   | Orijinal |
| Sol Arka Çamurluk | Orijinal |
| Sol Marşpiyel     | Orijinal |
| Sol Ön Direk      | Orijinal |
| Tavan Direği      | Orijinal |
| Sol Arka Direk    | Orijinal |

## Üst




| Parça             | Durum    |
|-------------------|----------|
| tavan             | Orijinal |
| kaput             | Orijinal |
| Bagaj Kapağı Üstü | Orijinal |

## Ön



| Parça     | Durum    |
|-----------|----------|
| Ön Tampon | Orijinal |
| Ön Panel  | Orijinal |

## Arka



| Parça             | Durum    |
|-------------------|----------|
| Bagaj Kapağı      | Orijinal |
| Arka Tampon       | Orijinal |
| Arka Panel        | Orijinal |
| Bagaj Havuzu Sacı | Orijinal |