

Araç Bilgileri

Plaka	34MHL10
Şase No	1234LJKLKLKLLK
Marka / Model	BMW 116i (Siyah) - 2020
Yakıt Cinsi	Benzin
Kilometre	1.010

Ekspertiz Bilgileri

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E42026031323455149873
Tarih	13-03-2026
Giriş Saati	23:45
Uygulanan Ekspertiz	Premium Paket

Pakete Dahil Olanlar

✓ Kaporta ve Boya Kontrolleri	✗ Alt Takım Kontrolleri
✗ Motor Bölümü Kontrolleri	✗ Elektrik ve Elektronik Sistem Kontrolleri
✓ Motor Performans Testi	✗ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Şanzıman Yol Testi	

BİLGİLENDİRME


- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.

Bu rapor tüm işlemler tamamlandığında oluşturulmuştur.

Kaporta — Ekspertiz No: E42026031323455149873

Renk Açıklamaları: ■ Lokal Boya ■ Boyalı ■ Değişen ■ Plastik ■ Orijinal

Sağ




Parça	Durum
Sağ Kapı	Boyalı
Sağ Arka Kapı	Lokal Boyalı
Sağ Ön Çamurluk	Lokal Boyalı
Sağ Marşpiyel	Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
Sağ Ön Direk	Orijinal
Sağ Tavan Direği	Orijinal
Sağ Arka Direk	Orijinal

Sol




Parça	Durum
Sol Kapı	Orijinal
Sol Arka Kapı	Orijinal
Sol Ön Çamurluk	Orijinal
Sol Arka Çamurluk	Orijinal
Sol Marşpiyel	Orijinal
Sol Ön Direk	Orijinal
Tavan Direği	Orijinal
Sol Arka Direk	Orijinal

Üst



Parça	Durum
tavan	Orijinal
kaput	Orijinal
Bagaj Kapağı Üstü	Orijinal

Ön



Parça	Durum
Ön Tampon	Orijinal
Ön Panel	Orijinal

Arka



Parça	Durum
Bagaj Kapağı	Orijinal
Arka Tampon	Orijinal
Arka Panel	Orijinal
Bagaj Havuzu Sacı	Orijinal