

Araç Bilgileri

Plaka	34MHL55
Şase No	1234567890SAFASFD
Marka / Model	Honda Civic (Siyah) - 2022
Yakıt Cinsi	Benzin
Kilometre	72.000

Ekspertiz Bilgileri

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E42026050116461987857
Tarih	01-05-2026
Giriş Saati	16:46
Uygulanan Ekspertiz	İnegöl

Pakete Dahil Olanlar

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ✓ Kaporta ve Boya Testi | ✓ Airbag Testi |
| ✓ Makina Testi | ✓ Elektrik - Elektronik Testi |
| ✓ Motor Testi | ✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri |
| ✓ Mekanik Testi | |

BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.

Bu rapor tüm işlemler tamamlandığında oluşturulmuştur.

Kaporta — Ekspertiz No: E42026050116461987857


Renk Açıklamaları: ■ Lokal Boya ■ Boyalı ■ Değişen ■ Plastik ■ Orijinal

Sağ




Parça	Durum
Sağ Kapı	Orijinal
Sağ Arka Kapı	Orijinal
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal
Sağ Marşpiyel	Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
Sağ Ön Direk	Orijinal
Sağ Tavan Direği	Plastik
Sağ Arka Direk	Lokal Boyalı

Sol



Parça	Durum
Sol Kapı	Orijinal
Sol Arka Kapı	Orijinal
Sol Ön Çamurluk	Orijinal
Sol Arka Çamurluk	Orijinal
Sol Marşpiyel	Orijinal
Sol Ön Direk	Orijinal
Tavan Direği	Orijinal
Sol Arka Direk	Orijinal

Üst




Parça	Durum
tavan	Orijinal
kaput	Orijinal
Bagaj Kapağı Üstü	Orijinal

Ön



Parça	Durum
Ön Tampon	Orijinal
Ön Panel	Orijinal

Arka



Parça

Bagaj Kapağı

Arka Tampon

Arka Panel

Bagaj Havuzu Sacı

Durum

Orijinal

Orijinal

Orijinal

Orijinal