

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Honda Civic (Gri) - 2007

34MHL55 | İnegöl

RAPOR NO

E42026051613022313154

16-05-2026 · 13:02

RAPORU
GÖRÜNTÜLE

Araç Bilgileri

Plaka	34MHL55
Şase No	12313213212312313
Marka / Model	Honda Civic (Gri) - 2007
Yakıt Cinsi	Benzin
Motor Hacmi	1.5
Kilometre	77.000 km

Ekspertiz Bilgileri

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E42026051613022313154
Tarih	16-05-2026
Giriş Saati	13:02
Uygulanan Paket	İnegöl

Müşteri Bilgileri

Satıcı	—	Alıcı	Mehmet Taha Mehel
--------	---	-------	-------------------

✓ Pakete Dahil Olan Bölümler

✓ Kaporta ve Boya Testi	✓ Airbag Testi
✓ Makina Testi	✓ Elektrik - Elektronik Testi
✓ Motor Testi	✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Mekanik Testi	

i Bilgilendirme

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.

Bu rapor, ekspertiz tüm bölümleri tamamlandığında otomatik oluşturulmuştur.

MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 49 kontrol noktası

1

Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1	Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Orta
2	Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
3	Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Orta
4	Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yoğun
5	Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Orta
6	İnterkoler bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
7	Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?	Orta
8	Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?	Yoğun
9	Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?	Orta
10	Şanzıman bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
11	Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?	Orta
12	Aks körüklerinde yağ kaçağı var mı?	Yoğun
13	Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?	Orta
14	Direksiyon körüklerinde yağ kaçağı var mı?	Yok
15	Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?	Yok
16	Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
17	Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?	Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dsadasd

2

Motorun rölanti ve çalışma sırasındaki davranışları

1	Motorda üfleme var mı?	Orta
2	Motorda tekleme / rölanti bozukluğu var mı?	Orta
3	Motorda yağ yakma var mı?	Orta
4	Motor üst bölgede ses var mı?	Orta
5	Motor alt bölgede ses var mı?	Yok
6	V kayışı / gergi ekipmanlarında ses var mı?	Orta
7	Triger / zincir bölgesinde ses var mı?	Yok
8	Periyodik ve ağır bakım gerekli mi?	Hayır
9	Motorda yağ-su karışımı var mı?	Var
10	Egzoz bölgesinde siyah duman var mı?	Orta
11	Egzoz bölgesinde beyaz duman var mı?	Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asdas

3

Conta Yanık (Kaçak) Analiz Testi

Silindir kapağı ve conta sızdırmazlık testi

1	Conta kaçak test sonucu	Hafif
---	-------------------------	-------

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asdasdas

4

Antifriz Durumu Analizi

Antifrizin renk, kıvam ve seviye değerlendirmesi

ANTIFRİZ DURUMU / UZMAN GÖRÜŞÜ

asdasd

5

Yakıt ve hava-egzoz sistemi davranışları

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Turbo bölgesinde ses var mı? | Var |
| 2 | Turbo bölgesinde kaçak var mı? | Yok |
| 3 | Turbo basıncı kontrol gerekli mi? | Araçta yok |
| 4 | Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı? | Hayır |
| 5 | Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı? | Evet |
| 6 | Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi? | Hayır |
| 7 | EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi? | Hayır |
| 8 | Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi? | Hayır |

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asdasd

6

Egzoz Sistemi Analiz Testi

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Egzoz manifold bölgesinde ses var mı? | Hayır |
| 2 | Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı? | Evet |
| 3 | Egzoz sisteminde çürüme var mı? | Hayır |
| 4 | Egzoz askı takozlarında kopuk var mı? | Hayır |
| 5 | Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi? | Evet |

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

qweqwewqe

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Soğutma su seviyesi yeterli mi? | Evet |
| 2 | Yedek su deposunda kaçak var mı? | Hayır |
| 3 | Radyatörde kaçak var mı? | Hayır |
| 4 | Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı? | Hayır |
| 5 | Termostat bölgesinde su kaçağı var mı? | Hayır |
| 6 | Su basınç kaçak testi gerekli mi? | Evet |
| 7 | Su hortumlarında kaçak var mı? | Evet |

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

qwewqe

MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 35 kontrol noktası

1

Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1	Sağ ön tekerde boşluk var mı?	Hayır
2	Sol ön tekerde boşluk var mı?	Evet
3	Sağ arka tekerde boşluk var mı?	Hayır
4	Sol arka tekerde boşluk var mı?	Evet
5	Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?	Hayır
6	Rot başlarında boşluk var mı?	Hayır
7	Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?	Evet
8	Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?	Hayır
9	Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?	Evet
10	Ön amortisörler kontrol gerekli mi?	Hayır
11	Arka amortisörler kontrol gerekli mi?	Evet
12	Alt ön takım bozuk mu?	Hayır
13	Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?	Evet
14	Motor sürtünme / takozlarda yıpranma var mı?	Hayır
15	Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?	Evet
16	Porya bilyesi arızası var mı?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

qwewqqwe

2

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır

2 Direksiyondan ses var mı?

Hayır

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Evet

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Hayır

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

adsgdsag

3

Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik diş, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik diş derinliği durumu nasıl?

Kötü

2 Lastik tarih durumu nasıl?

İyi

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

İyi

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asfas

4

Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavıyor mu?

Evet

3 Debriyaj üstte kavıyor mu?

Hayır

4 Debriyaj baskı balata bakım / kontrol gerekli mi?

Hayır

5 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Hayır

6 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

safafsaFSAFSAFAFAF

5

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

Orta

2 Ön disk durumu nasıl?

İyi

3 Arka balata durumu nasıl?

Orta

4 Arka disk durumu nasıl?

Kötü

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asfasfasf

6

Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

wqwqeqwewqe12321321321321211233213213213213

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık · 11 kontrol noktası

1

Akü Durumu

Aracın akü sağlık durumu değerlendirmesi

1 Akü sağlık durumu nasıl?

Orta

AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

wqeqwewqewq

2

Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirmesi

1 Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2 Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Yok

3 Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

asfasfasfs

3

Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1 Motor beyni

Geçmiş arıza var

2 Şanzıman beyni

Geçmiş arıza var

3 Fren beyni

Arıza yok

4 Airbag beyni

Geçmiş arıza var

5 Klima beyni

Arıza yok

6 Gösterge beyni

Geçmiş arıza var

7 Diğer beyinler

Arıza yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

sdfhsdfhsd

AIRBAG TESTİ

1 alt başlık · 4 kontrol noktası

1

Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Var

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Yok

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Var

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Donanım yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

sdgdsdsgdsg

İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık · 16 kontrol noktası

1

İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

1	Kapı döşemesinde deforme var mı?	Hayır
2	Tavan döşemesinde deforme var mı?	Evet
3	Koltuk döşemesinde deforme var mı?	Hayır
4	Taban döşemesinde deforme var mı?	Evet
5	Torpedo döşemesinde deforme var mı?	Hayır
6	Direksiyon döşemesinde deforme var mı?	Hayır
7	Vites döşemesinde deforme var mı?	Hayır
8	Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı?	Hayır
9	Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu?	Hayır
10	Elektrikli aynaları arıza var mı?	Hayır
11	İç aydınlatma kontrol gerekli mi?	Hayır
12	Dış aydınlatma kontrol gerekli mi?	Evet
13	Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

wqewqwqe

2

Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

1	Şase numarasında kısmi işlem var mı?	Hayır
2	Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu?	Hayır
3	Şase numarası kontrol gerekli mi?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

sdgsdgsdg

MAKINA TESTİ

6 alt başlık · 31 kontrol noktası

1

Motor Performans Test Sonucu

Dinamometre ölçüm değerleri ve anlık performans yüzdesi

Ölçülen Güç	70 HP	70 kW
Anlık Performans	70 %	

2

Fren Sistemi Test Sonuçları

Fren yolu / kuvvet ölçüm değerleri ve geçti/kaldı durumları

1	Ön Sapma	100 %	Geçti
2	Sol Ön	100 %	Geçti
3	Sağ Ön	40 %	İyi
4	Sol Arka	70 %	İyi
5	Sağ Arka	100 %	Geçti
6	Arka Sapma	0 %	Kaldı

3

Süspansiyon Sistemi Test Sonuçları

Süspansiyon titreşim değerleri — %70 altı otomatik kötü, %70 ve üstü iyi

1	Sol Ön	68 %	Kötü
2	Sağ Ön	72 %	İyi
3	Sol Arka	80 %	İyi
4	Sağ Arka	70 %	İyi

4

El Freni Test Sonucu

El freni sapma değeri — %30 üzeri otomatik kötü

1	Sapma Değeri	20 %	İyi
---	--------------	------	-----

5 Ön ve arka aks yanal kayma sapma değerleri

1 Yanal Kayma Ön

70

m/km

İyi

2 Yanal Kayma Arka

70

m/km

Kötü

6

Uzman Görüşü ve Açıklama

Makina testi genel değerlendirmesi

MAKINA TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

321

Renk Açıklamaları: Lokal Boya Boyalı Değişen Plastik Orijinal

Sağ




Parça	Durum
Sağ Kapı	Boyalı
Sağ Arka Kapı	Lokal Boyalı
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal
Sağ Marşpiyel	Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
Sağ Ön Direk	Orijinal
Sağ Tavan Direği	Orijinal
Sağ Arka Direk	Orijinal

Sol



Parça	Durum
Sol Kapı	Orijinal
Sol Arka Kapı	Orijinal
Sol Ön Çamurluk	Orijinal
Sol Arka Çamurluk	Orijinal
Sol Marşpiyel	Orijinal
Sol Ön Direk	Orijinal
Tavan Direği	Orijinal
Sol Arka Direk	Orijinal

Üst




Parça	Durum
tavan	Orijinal
kaput	Orijinal
Bagaj Kapağı Üstü	Orijinal

Ön



Parça	Durum
Ön Tampon	Orijinal
Ön Panel	Orijinal



Parça	Durum
Bagaj Kapağı	Orijinal
Arka Tampon	Orijinal
Arka Panel	Orijinal
Bagaj Havuzu Sacı	Orijinal