

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Alfa Romeo 146 (Siyah) - 2002

34DVF55 | İnegöl

RAPOR NO

E42026061210385898224

12-06-2026 · 10:38



RAPORU GÖRÜNTÜLE

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34DVF55
Şase No	ASDQWEEWQDSACXZZX
Marka / Model	Alfa Romeo 146 (Siyah) - 2002
Yakıt Cinsi	Benzin
Motor Hacmi	1.5
Kilometre	250.000 km

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E42026061210385898224
Tarih	12-06-2026
Giriş Saati	10:38
Uygulanan Paket	İnegöl

✓ PAKETE DAHİL OLAN BÖLÜMLER

✓ Kaporta ve Boya Testi	✓ Airbag Testi
✓ Makina Testi	✓ Elektrik - Elektronik Testi
✓ Motor Testi	✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Mekanik Testi	

BİLGİLENDİRME

Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.

İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.

Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.

Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.

Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.

Bu rapor, ekspertiz tüm bölümleri tamamlandığında otomatik oluşturulmuştur.

BÖLÜM 1 / 6

MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 49 kontrol noktası

1

Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1 Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

2 Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yoğun

3 Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

4 Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

5 Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

6 İnterkoler bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

7 Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Yoğun

8 Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Orta

9 Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?

Orta

10 Şanzıman bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

11 Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

12 Aks körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Yoğun

13 Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?

Orta

14 Direksiyon körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

15 Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?

Orta

16 Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

17 Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?

Orta

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

41566541

2

Motor Üfleme, Yağ Yakma, Tekleme (Rölanti), Vuruntu (Ses) Analiz Testi

Motorun rölanti ve çalışma sırasındaki davranışları

1	Motorda üfleme var mı?	Yok
2	Motorda tekleme / rölanti bozukluğu var mı?	Orta
3	Motorda yağ yakma var mı?	Yok
4	Motor üst bölgede ses var mı?	Orta
5	Motor alt bölgede ses var mı?	Yok
6	V kayışı / gergi ekipmanlarında ses var mı?	Orta
7	Triger / zincir bölgesinde ses var mı?	Orta
8	Periyodik ve ağır bakım gerekli mi?	Hayır
9	Motorda yağ-su karışımı var mı?	Yok
10	Egzoz bölgesinde siyah duman var mı?	Orta
11	Egzoz bölgesinde beyaz duman var mı?	Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

uioiupyhouiş

3

Conta Yanık (Kaçak) Analiz Testi

Silindir kapağı ve conta sızdırmazlık testi

1	Conta kaçak test sonucu	Hafif
---	-------------------------	-------

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

6+541685

4

Antifriz Durumu Analizi

Antifrizin renk, kıvam ve seviye değerlendirmesi

ANTIFRİZ DURUMU / UZMAN GÖRÜŞÜ

84651

5

Turbo, Enjektör, EGR-DPF, Ateşleme Sistemi Analiz Testi

Yakıt ve hava-egroz sistemi davranışları

1	Turbo bölgesinde ses var mı?	Var
2	Turbo bölgesinde kaçak var mı?	Yok
3	Turbo basıncı kontrol gerekli mi?	Evet
4	Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı?	Hayır
5	Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı?	Hayır
6	Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi?	Hayır
7	EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi?	Hayır
8	Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

ıputyop8yui

6

Egzoz Sistemi Analiz Testi

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

1	Egzoz manifold bölgesinde ses var mı?	Hayır
2	Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı?	Evet
3	Egzoz sisteminde çürüme var mı?	Hayır
4	Egzoz askı takozlarında kopuk var mı?	Evet
5	Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

6854896152

7

Soğutma / Isıtma Sistemi ve Su Kaçak Analizi

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

1	Soğutma su seviyesi yeterli mi?	Evet
2	Yedek su deposunda kaçak var mı?	Hayır
3	Radyatörde kaçak var mı?	Hayır
4	Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı?	Hayır
5	Termostat bölgesinde su kaçağı var mı?	Hayır
6	Su basınç kaçak testi gerekli mi?	Evet
7	Su hortumlarında kaçak var mı?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

654645

BÖLÜM 2 / 6

MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 35 kontrol noktası

1

Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1	Sağ ön tekerde boşluk var mı?	Hayır
2	Sol ön tekerde boşluk var mı?	Hayır
3	Sağ arka tekerde boşluk var mı?	Hayır
4	Sol arka tekerde boşluk var mı?	Hayır
5	Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?	Hayır
6	Rot başlarında boşluk var mı?	Hayır
7	Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?	Hayır
8	Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?	Hayır
9	Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?	Hayır
10	Ön amortisörler kontrol gerekli mi?	Hayır
11	Arka amortisörler kontrol gerekli mi?	Hayır
12	Alt ön takım bozuk mu?	Hayır
13	Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?	Hayır
14	Motor sürtünme / takozlarda yıpranma var mı?	Hayır
15	Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?	Hayır
16	Porya bilyesi arızası var mı?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

321654163

2

Direksiyon Sistemi Kontrolü

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır

2 Direksiyondan ses var mı?

Evet

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Hayır

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Hayır

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

oihoıgıjpo

3

Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik dış, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik dış derinliği durumu nasıl?

İyi

2 Lastik tarih durumu nasıl?

Kötü

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

İyi

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

654856

4

Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavıyor mu?

Hayır

3 Debriyaj üstte kavıyor mu?

Hayır

4 Debriyaj baskı balata bakım / kontrol gerekli mi?

Hayır

5 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Hayır

6 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

oiyhıuıjpoş

5

Fren Sistemi Analiz Testi

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

İyi

2 Ön disk durumu nasıl?

İyi

3 Arka balata durumu nasıl?

İyi

4 Arka disk durumu nasıl?

Orta

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

123321

6

Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

564645

BÖLÜM 3 / 6

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık · 11 kontrol noktası

1

Akü Durumu

Aracın akü sağlık durumu değerlendirmesi

1 Akü sağlık durumu nasıl?

İyi

AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhdfh

2

Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirmesi

1 Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2 Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Var

3 Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfhfdh

3

Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1 Motor beyni

Arıza yok

2 Şanzıman beyni

Geçmiş arıza var

3 Fren beyni

Arıza yok

4 Airbag beyni

Geçmiş arıza var

5 Klima beyni

Mevcut arıza var

6 Gösterge beyni

Geçmiş arıza var

7 Diğer beyinler

Arıza yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

qerewqrtewtew

BÖLÜM 4 / 6

AIRBAG TESTİ

1 alt başlık · 4 kontrol noktası

1

Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Yok

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Var

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Yok

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

23146545632

BÖLÜM 5 / 6

İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık · 16 kontrol noktası

1

İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

1	Kapı döşemesinde deforme var mı?	Hayır
2	Tavan döşemesinde deforme var mı?	Hayır
3	Koltuk döşemesinde deforme var mı?	Evet
4	Taban döşemesinde deforme var mı?	Hayır
5	Torpedo döşemesinde deforme var mı?	Evet
6	Direksiyon döşemesinde deforme var mı?	Hayır
7	Vites döşemesinde deforme var mı?	Hayır
8	Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı?	Evet
9	Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu?	Evet
10	Elektrikli aynaları arıza var mı?	Hayır
11	İç aydınlatma kontrol gerekli mi?	Evet
12	Dış aydınlatma kontrol gerekli mi?	Hayır
13	Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı?	Evet

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

wetwet

2

Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

1	Şase numarasında kısmi işlem var mı?	Hayır
2	Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu?	Hayır
3	Şase numarası kontrol gerekli mi?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

wetwet

BÖLÜM 6 / 6

MAKINA TESTİ

6 alt başlık · 31 kontrol noktası

1

Motor Performans Test Sonucu

Dinamometre ölçüm değerleri ve anlık performans yüzdesi

☐	Orijinal Güç	72	HP	50	kW
☐	Ölçülen Güç	50	HP	50	kW
☐	Anlık Performans			50	%

2

Fren Sistemi Test Sonuçları

Fren yolu / kuvvet ölçüm değerleri ve geçti/kaldı durumları

1	Ön Sapma	50	%	Geçti
2	Sol Ön	50	%	Geçti
3	Sağ Ön	50	%	Geçti
4	Sol Arka	50	%	Geçti
5	Sağ Arka	50	%	Geçti
6	Arka Sapma	50	%	Geçti

3

Süspansiyon Sistemi Test Sonuçları

Süspansiyon titreşim değerleri — %70 altı otomatik kötü, %70 ve üstü iyi

1	Sol Ön	50	%	Kötü
2	Sağ Ön	50	%	Kötü
3	Sol Arka	50	%	Kötü
4	Sağ Arka	50	%	Kötü

4

El Freni Test Sonucu

El freni sapma değeri — %30 üzeri otomatik kötü

1	Sapma Değeri	55	%	Kötü
---	--------------	----	---	------

5

Yanal Kayma Test Sonucu

Ön ve arka aks yanal kayma sapma değerleri

1 Yanal Kayma Ön

50

m/km

İyi

2 Yanal Kayma Arka

50

m/km

Kötü

6

Uzman Görüşü ve Açıklama

Makina testi genel değerlendirmesi

MAKİNA TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

dfgsdfgzcxbzcxbczxb

Kaporta — Ekspertiz No: E42026061210385898224


Renk Açıklamaları: ■ Lokal Boya ■ Boyalı ■ Değişen ■ Plastik ■ Orijinal

Sağ




Parça	Durum
Sağ Kapı	Orijinal
Sağ Arka Kapı	Orijinal
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal
Sağ Marşpiyel	Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
Sağ Ön Direk	Orijinal
Sağ Tavan Direği	Orijinal
Sağ Arka Direk	Orijinal

Sol




Parça	Durum
Sol Kapı	Orijinal
Sol Arka Kapı	Orijinal
Sol Ön Çamurluk	Orijinal
Sol Arka Çamurluk	Orijinal
Sol Marşpiyel	Orijinal
Sol Ön Direk	Orijinal
Tavan Direği	Orijinal
Sol Arka Direk	Orijinal

Üst




Parça	Durum
tavan	Orijinal
kaput	Orijinal
Bagaj Kapağı Üstü	Orijinal

Ön



Parça	Durum
Ön Tampon	Orijinal
Ön Panel	Orijinal

Arka



Parça	Durum
Bagaj Kapağı	Orijinal
Arka Tampon	Orijinal
Arka Panel	Orijinal
Bagaj Havuzu Sacı	Orijinal