

PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Acura MDX (Siyah) - 2020

PLAKA

16AZC220

UYGULANAN PAKET

sqadasd



DİJİTAL RAPOR

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	16AZC220
Şase No	1234567890SAFASFD
Marka / Model	Acura MDX (Siyah) - 2020
Yakıt Cinsi	Benzin
Motor Gücü	110 BG
Motor Hacmi	1500 cc
Kilometre	100.000 km

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

Ruhsat aslı görüldü mü?	Evet
Rapor No	E12026062417211014781
Tarih	24-06-2026
Giriş Saati	17:21
Uygulanan Paket	sqadasd

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Satıcı	—	Alıcı	Özgür Ayaz
--------	---	-------	------------

PAKETE DAHİL OLAN BÖLÜMLER

✓ Kaporta ve Boya Testi	✓ Airbag Testi
✓ Makina Testi	✓ Elektrik - Elektronik Testi
✓ Motor Testi	✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri
✓ Mekanik Testi	

BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.



Tek Odak Arabanız



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
1234567890SAFASFDKM
100.000TARİH
24-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 1 / 6

MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 49 kontrol noktası

1

Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1	Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
2	Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
3	Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
4	Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
5	Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
6	İnterkoler bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
7	Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?	Yok
8	Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?	Yok
9	Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?	Yok
10	Şanzıman bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
11	Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?	Yok
12	Aks körüklerinde yağ kaçağı var mı?	Yok
13	Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?	Yok
14	Direksiyon körüklerinde yağ kaçağı var mı?	Yok
15	Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?	Yok
16	Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?	Yok
17	Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?	Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjh



Detaylı

Profesyonel

Güvenilir



Tek Odak Arabanız



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

2

Motor Üfleme, Yağ Yakma, Tekleme (Rölanti), Vuruntu (Ses) Analiz Testi

Motorun rölanti ve çalışma sırasındaki davranışları

1	Motorda üfleme var mı?	Yok
2	Motorda tekleme / rölanti bozukluğu var mı?	Yok
3	Motorda yağ yakma var mı?	Yok
4	Motor üst bölgede ses var mı?	Yok
5	Motor alt bölgede ses var mı?	Yok
6	V kayışı / gergi ekipmanlarında ses var mı?	Yok
7	Triger / zincir bölgesinde ses var mı?	Yok
8	Periyodik ve ağır bakım gerekli mi?	Hayır
9	Motorda yağ-su karışımı var mı?	Yok
10	Egzoz bölgesinde siyah duman var mı?	Yok
11	Egzoz bölgesinde beyaz duman var mı?	Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

jkljkl

3

Conta Yanık (Kaçak) Analiz Testi

Silindir kapağı ve conta sızdırmazlık testi

1	Conta kaçak test sonucu	Yok
---	-------------------------	-----

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

jkljkl

4

Antifriz Durumu Analizi

Antifrizin renk, kıvam ve seviye değerlendirmesi

ANTIFRİZ DURUMU / UZMAN GÖRÜŞÜ

jkljkl



Detaylı



Profesyonel



Güvenilir



Tek Odak Arabanız



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

5

Turbo, Enjektör, EGR-DPF, Ateşleme Sistemi Analiz Testi

Yakıt ve hava-egzoz sistemi davranışları

1 Turbo bölgesinde ses var mı?

Yok

2 Turbo bölgesinde kaçak var mı?

Yok

3 Turbo basıncı kontrol gerekli mi?

Hayır

4 Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı?

Hayır

5 Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı?

Hayır

6 Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi?

Hayır

7 EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi?

Hayır

8 Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

jkljkl

6

Egzoz Sistemi Analiz Testi

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

1 Egzoz manifold bölgesinde ses var mı?

Hayır

2 Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı?

Hayır

3 Egzoz sisteminde çürüme var mı?

Hayır

4 Egzoz askı takozlarında kopuk var mı?

Hayır

5 Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

jkljkl

**Tek Odak Arabanız**

Detaylı



Profesyonel



Güvenilir



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

7

Soğutma / Isıtma Sistemi ve Su Kaçak Analizi

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

1	Soğutma su seviyesi yeterli mi?	Evet
2	Yedek su deposunda kaçak var mı?	Hayır
3	Radyatörde kaçak var mı?	Hayır
4	Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı?	Hayır
5	Termostat bölgesinde su kaçağı var mı?	Hayır
6	Su basınç kaçak testi gerekli mi?	Hayır
7	Su hortumlarında kaçak var mı?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

jkljkljk



Tek Odak Arabanız



PLAKA
16AZC220ŞASE NO
1234567890SAFASFDKM
100.000TARİH
24-06-2026TSE HYB NO
16-HYB-4266

BÖLÜM 2 / 6

MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 35 kontrol noktası

1

Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1 Sağ ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

2 Sol ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

3 Sağ arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

4 Sol arka tekerde boşluk var mı?

Hayır

5 Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

6 Rot başlarında boşluk var mı?

Hayır

7 Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

8 Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

9 Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?

Hayır

10 Ön amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

11 Arka amortisörler kontrol gerekli mi?

Hayır

12 Alt ön takım bozuk mu?

Hayır

13 Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?

Hayır

14 Motor sürtünme / takozlarda yıpranma var mı?

Hayır

15 Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?

Hayır

16 Porya bilyası arızası var mı?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

kjhkjhk



Detaylı

Profesyonel

Güvenilir



Tek Odak Arabanız



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

2

Direksiyon Sistemi Kontrolü

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır

2 Direksiyondan ses var mı?

Hayır

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Hayır

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Evet

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjhkhk

3

Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik diş, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik diş derinliği durumu nasıl?

İyi

2 Lastik tarih durumu nasıl?

İyi

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

İyi

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjhk

4

Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavriyor mu?

Evet

3 Debriyaj üstte kavriyor mu?

Hayır

4 Debriyaj baskı balata bakım / kontrol gerekli mi?

Evet

5 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Evet

6 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjh



Tek Odak Arabanız



Detaylı



Profesyonel



Güvenilir



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

5

Fren Sistemi Analiz Testi

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

İyi

2 Ön disk durumu nasıl?

İyi

3 Arka balata durumu nasıl?

İyi

4 Arka disk durumu nasıl?

İyi

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjh

6

Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjkh



Detaylı



Profesyonel



Güvenilir



Tek Odak Arabanız



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 3 / 6

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık · 11 kontrol noktası

1

Akü Durumu

Aracın akü sağlık durumu değerlendirmesi

1 Akü sağlık durumu nasıl?

İyi

AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjk

2

Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirmesi

1 Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2 Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Var

3 Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjk

3

Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1 Motor beyni

Geçmiş arıza var

2 Şanzıman beyni

Geçmiş arıza var

3 Fren beyni

Geçmiş arıza var

4 Airbag beyni

Geçmiş arıza var

5 Klima beyni

Geçmiş arıza var

6 Gösterge beyni

Geçmiş arıza var

7 Diğer beyinler

Geçmiş arıza var

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjhkhk



Tek Odak Arabanız



Detaylı

Profesyonel

Güvenilir

PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 4 / 6

AIRBAG TESTİ

1 alt başlık · 4 kontrol noktası

1

Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Yok

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Yok

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Yok

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Yok

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjkh



Detaylı

Profesyonel

Güvenilir



Tek Odak Arabanız



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 5 / 6

İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık · 16 kontrol noktası

1

İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

1	Kapı döşemesinde deforme var mı?	Hayır
2	Tavan döşemesinde deforme var mı?	Hayır
3	Koltuk döşemesinde deforme var mı?	Evet
4	Taban döşemesinde deforme var mı?	Hayır
5	Torpidο döşemesinde deforme var mı?	Evet
6	Direksiyon döşemesinde deforme var mı?	Hayır
7	Vites döşemesinde deforme var mı?	Hayır
8	Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı?	Hayır
9	Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu?	Evet
10	Elektrikli aynaları arıza var mı?	Hayır
11	İç aydınlatma kontrol gerekli mi?	Hayır
12	Dış aydınlatma kontrol gerekli mi?	Hayır
13	Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjhkh

2

Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

1	Şase numarasında kısmi işlem var mı?	Hayır
2	Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu?	Evet
3	Şase numarası kontrol gerekli mi?	Hayır

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

hjkjhk



Tek Odak Arabanız



Detaylı

Profesyonel

Güvenilir

PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 6 / 6

MAKİNA TESTİ

6 alt başlık · 31 kontrol noktası

1

Motor Performans Test Sonucu

Dinamometre ölçüm değerleri ve anlık performans yüzdesi

•	Original Güç	50	HP	50	kW
•	Ölçülen Güç	50	HP	50	kW
•	Anlık Performans	50			

2

Fren Sistemi Test Sonuçları

Fren yolu / kuvvet ölçüm değerleri ve geçti/kaldı durumları

1	Ön Sapma	50	%	Geçti
2	Sol Ön	50	%	Geçti
3	Sağ Ön	50	%	Geçti
4	Sol Arka	50	%	Geçti
5	Sağ Arka	50	%	Geçti
6	Arka Sapma	50	%	Geçti

3

Süspansiyon Sistemi Test Sonuçları

Süspansiyon titreşim değerleri — %70 altı otomatik kötü, %70 ve üstü iyi

1	Sol Ön	50	%	Kötü
2	Sağ Ön	50	%	Kötü
3	Sol Arka	50	%	Kötü
4	Sağ Arka	50	%	Kötü

4

El Freni Test Sonucu

El freni sapma değeri — %30 üzeri otomatik kötü

1	Sapma Değeri	50	%	Kötü
---	--------------	----	---	------



Tek Odak Arabanız



Detaylı

Profesyonel

Güvenilir

PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

5

Yanal Kayma Test Sonucu

Ön ve arka aks yanal kayma sapma değerleri

1

Yanal Kayma Ön

50

m/km

iyi

2

Yanal Kayma Arka

50

m/km

iyi

6

Uzman Görüşü ve Açıklama

Makina testi genel değerlendirmesi

MAKINA TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

jjjj



Detaylı



Profesyonel



Güvenilir



Tek Odak Arabanız



PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000

TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

KAPORTA EKSPERTİZİ — E12026062417211014781


RENK AÇIKLAMALARI Lokal Boya Boyalı Değişen Plastik Orijinal

SAĞ




PARÇA	DURUM
Sağ Kapı	Orijinal
Sağ Arka Kapı	Orijinal
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal
Sağ Marşpiyel	Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
Sağ Ön Direk	Orijinal
Sağ Tavan Direği	Orijinal
Sağ Arka Direk	Orijinal

SOL



PARÇA	DURUM
Sol Kapı	Orijinal
Sol Arka Kapı	Orijinal
Sol Ön Çamurluk	Orijinal
Sol Arka Çamurluk	Orijinal
Sol Marşpiyel	Orijinal
Sol Ön Direk	Orijinal
Tavan Direği	Orijinal
Sol Arka Direk	Orijinal

ÜST



PARÇA	DURUM
Tavan	Orijinal
Kaput	Orijinal
Bagaj Kapağı Üstü	Orijinal

ÖN



PARÇA	DURUM
Ön Tampon	Orijinal
Ön Panel	Orijinal



Tek Odak Arabanız



Detaylı

Profesyonel

Güvenilir

PLAKA

16AZC220

ŞASE NO

1234567890SAFASFD

KM

100.000


TARİH

24-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

ARKA



PARÇA	DURUM
Bagaj Kapağı	Orijinal
Arka Tampon	Orijinal
Arka Panel	Orijinal
Bagaj Havuzu Sacı	Orijinal



Detaylı



Profesyonel



Güvenilir



Tek Odak Arabanız

