

PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADASDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

## ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

## Fiat Palio (Beyaz) - 2003

PLAKA  
22AZC220UYGULANAN PAKET  
sqadasd

DİJİTAL RAPOR

## ARAÇ BİLGİLERİ

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Plaka         | 22AZC220                  |
| Şase No       | SADASDSADSADASDSA         |
| Marka / Model | Fiat Palio (Beyaz) - 2003 |
| Yakıt Cinsi   | Benzin                    |
| Motor Gücü    | 220 BG                    |
| Motor Hacmi   | 1600 cc                   |
| Kilometre     | 150.000 km                |

## EKSPERTİZ BİLGİLERİ

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ruhsat aslı görüldü mü? | Evet                  |
| Rapor No                | E12026062719360626346 |
| Tarih                   | 27-06-2026            |
| Giriş Saati             | 19:36                 |
| Uygulanan Paket         | sqadasd               |

## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

|        |   |       |                    |
|--------|---|-------|--------------------|
| Satıcı | — | Alıcı | Test Yalova Deneme |
|--------|---|-------|--------------------|

## PAKETE DAHİL OLAN BÖLÜMLER

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ✓ Kaporta ve Boya Testi | ✓ Airbag Testi                |
| ✓ Makina Testi          | ✓ Elektrik - Elektronik Testi |
| ✓ Motor Testi           | ✓ İç ve Dış Aksam Kontrolleri |
| ✓ Mekanik Testi         |                               |

## BİLGİLENDİRME

- Arıza ve hasarlar için yetkili servis veya ustaya başvurunuz.
- İşletmemiz tramer/pert kayıtlarından sorumlu değildir.
- Motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik bakım önerilir.
- Kumanda kontrol düğmeleri (far, sinyal, silecek, ayna, cam, bagaj, depo kapağı, perde, tavan, sunroof) kontrol edilmiştir.
- Far ve stop kontrolleri sadece kırık/çatlak ve yanıp yanmama durumu ile sınırlıdır; orijinallik, xenon, su alma kontrolleri yapılmamıştır.



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir

PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

BÖLÜM 1 / 7

## MOTOR TESTİ

7 alt başlık · 51 kontrol noktası

1

## Yağ Kaçağı Analiz Testi

Motor ve aktarma organlarındaki yağ kaçağı bölgeleri

1 Motor bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

2 Karter bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

3 Ön krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

4 Arka krank bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Yok

5 Turbo bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

6 İnterkoler bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

7 Turbo hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Orta

8 Havalandırma hortumlarında yağ kaçağı var mı?

Orta

9 Fren sisteminde yağ kaçağı var mı?

Orta

10 Şanzıman bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

11 Aks keçelerinde yağ kaçağı var mı?

Yoğun

12 Aks körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

13 Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var mı?

Yok

14 Direksiyon körüklerinde yağ kaçağı var mı?

Orta

15 Direksiyon pompasında yağ kaçağı var mı?

Yok

16 Diferansiyel bölgesinde yağ kaçağı var mı?

Orta

17 Amortisörlerde yağ kaçağı var mı?

Yok

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

123213



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADASDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

2

**Motor Üfleme, Yağ Yakma, Tekleme (Rölanti), Vuruntu (Ses) Analiz Testi**

Motorun rölanti ve çalışma sırasındaki davranışları

1 Motorda üfleme var mı?

Orta

2 Motorda tekleme / rölanti bozukluğu var mı?

Yok

3 Motorda yağ yakma var mı?

Orta

4 Motor üst bölgede ses var mı?

Yok

5 Motor alt bölgede ses var mı?

Orta

6 V kayışı / gergi ekipmanlarında ses var mı?

Yok

7 Triger / zincir bölgesinde ses var mı?

Orta

8 Periyodik ve ağır bakım gerekli mi?

Hayır

9 Motorda yağ-su karışımı var mı?

Yok

10 Egzoz bölgesinde siyah duman var mı?

Orta

11 Egzoz bölgesinde beyaz duman var mı?

Orta

**UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA**

123213

3

**Conta Yanık (Kaçak) Analiz Testi**

Silindir kapağı ve conta sızdırmazlık testi

1 Conta kaçak test sonucu

Orta

**UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA**

123213

4

**Antifriz Durumu Analizi**

Antifrizin renk, kıvam ve seviye değerlendirmesi

**ANTİFRİZ DURUMU / UZMAN GÖRÜŞÜ**

123213



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

5

**Turbo, Enjektör, EGR-DPF, Ateşleme Sistemi Analiz Testi**

Yakıt ve hava-egzoz sistemi davranışları

1 Turbo bölgesinde ses var mı?

Yok

2 Turbo bölgesinde kaçak var mı?

Yok

3 Turbo basıncı kontrol gerekli mi?

Hayır

4 Enjektör bölgesinde sesli çalışma var mı?

Hayır

5 Enjektör / yakıt sisteminde yakıt kaçağı var mı?

Hayır

6 Enjektör / yakıt sistemi ekipmanları kontrol gerekli mi?

Hayır

7 EGR / DPF sistem kontrolleri gerekli mi?

Hayır

8 Kızdırma bujisi, ateşleme bujileri ve bobin kontrolleri gerekli mi?

Hayır

**UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA**

123123213

6

**Egzoz Sistemi Analiz Testi**

Egzoz hattı ve katalizör kontrolleri

1 Egzoz manifold bölgesinde ses var mı?

Hayır

2 Egzoz ve havalandırma sisteminde kaçak / ses var mı?

Evet

3 Egzoz sisteminde çürüme var mı?

Hayır

4 Egzoz askı takozlarında kopuk var mı?

Evet

5 Egzoz ve katalizör sistemi kontrolleri gerekli mi?

Hayır

**UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA**

124214



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

7

## Soğutma / Isıtma Sistemi ve Su Kaçak Analizi

Soğutma sistemi seviyesi, kaçaklar ve basınç testi

1 Soğutma su seviyesi yeterli mi?

Evet

2 Yedek su deposunda kaçak var mı?

Evet

3 Radyatörde kaçak var mı?

Hayır

4 Devirdaim bölgesinde su kaçağı var mı?

Evet

5 Termostat bölgesinde su kaçağı var mı?

Hayır

6 Su basınç kaçak testi gerekli mi?

Evet

7 Su hortumlarında kaçak var mı?

Hayır

8 Klima kontrol gerekli mi?

Evet

9 Kalorifer kontrolü gerekli mi?

Hayır

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124214



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

BÖLÜM 2 / 7

## MEKANİK TESTİ

6 alt başlık · 35 kontrol noktası

1

## Alt Takım Analizi

Süspansiyon, rot, salıncak ve takoz kontrolleri

1 Sağ ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

2 Sol ön tekerde boşluk var mı?

Hayır

3 Sağ arka tekerde boşluk var mı?

Evet

4 Sol arka tekerde boşluk var mı?

Evet

5 Ön Z rotlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

6 Rot başlarında boşluk var mı?

Evet

7 Rotillerde yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

8 Salıncak burçlarında yıpranma / boşluk var mı?

Hayır

9 Arka dingil burçlarında yıpranma var mı?

Evet

10 Ön amortisörler kontrol gerekli mi?

Evet

11 Arka amortisörler kontrol gerekli mi?

Evet

12 Alt ön takım bozuk mu?

Evet

13 Amortisör toz körüklerinde yıpranma var mı?

Hayır

14 Motor sürtünme / takozlarda yıpranma var mı?

Hayır

15 Şanzıman takozlarında yıpranma var mı?

Evet

16 Porya bilyası arızası var mı?

Hayır

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

12321321



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

2

## Direksiyon Sistemi Kontrolü

Direksiyon kutusu, pompası ve elektrikli sistem kontrolü

1 Direksiyon kutusu ve mafsalda boşluk var mı?

Hayır

2 Direksiyondan ses var mı?

Evet

3 Direksiyon pompasında ses var mı?

Hayır

4 Elektrikli direksiyon devreye giriyor mu?

Hayır

5 Direksiyon sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124214

3

## Lastik Durumu Analiz Testi

Lastik diş, tarih ve deformasyon değerlendirmesi

1 Lastik diş derinliği durumu nasıl?

İyi

2 Lastik tarih durumu nasıl?

Kötü

3 Lastik deformasyon / yıpranma nasıl?

İyi

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124124

4

## Manuel Şanzıman Analiz Testi

Debriyaj, senkromeç ve vites kol mekanizması kontrolleri

1 Debriyaj basınca sertlik var mı?

Hayır

2 Debriyaj çok alttan kavırıyor mu?

Evet

3 Debriyaj üstte kavırıyor mu?

Hayır

4 Debriyaj baskı balata bakım / kontrol gerekli mi?

Hayır

5 Vites senkromeçlerde ses var mı?

Hayır

6 Vites kol mekanizması ve halatları kontrol gerekli mi?

Evet

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124124



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADASDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

5

## Fren Sistemi Analiz Testi

Balata, disk ve fren sistemi durumu

1 Ön balata durumu nasıl?

Orta

2 Ön disk durumu nasıl?

Görülmedi

3 Arka balata durumu nasıl?

Orta

4 Arka disk durumu nasıl?

Görülmedi

5 Fren sistemi kontrol gerekli mi?

Hayır

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

214214

6

## Yol Testi Analizi

Yol testinde gözlemlenen durumlar ve uzman değerlendirmesi

## YOL TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124214



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

## BÖLÜM 3 / 7

## ELEKTRİK - ELEKTRONİK TESTİ

3 alt başlık · 11 kontrol noktası

1

## Akü Durumu

Araçın akü sağlık durumu değerlendirilmesi

1 Akü sağlık durumu nasıl?

Orta

## AKÜ DURUMU UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

214214

2

## Araç Elektrik Tesisatı Analizi

Elektrik tesisatı genel kontrol ve güvenlik değerlendirilmesi

1 Elektrik tesisatında standart dışı işlem var mı?

Yok

2 Gözle görünür elektrik tesisatında deforme var mı?

Var

3 Elektrik tesisatı kontrol / bakım gerekli mi?

Hayır

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124124

3

## Elektronik Beyinler Arızası Testi

OBD/tarayıcı bağlantısıyla beyinlerden okunan arıza kayıtları

1 Motor beyni

Geçmiş arıza var

2 Şanzıman beyni

Geçmiş arıza var

3 Fren beyni

Geçmiş arıza var

4 Airbag beyni

Arıza yok

5 Klima beyni

Geçmiş arıza var

6 Gösterge beyni

Arıza yok

7 Diğer beyinler

Geçmiş arıza var

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124214



Uzman Kadro

Garantili

Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADASDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

BÖLÜM 4 / 7

## AİRBAG TESTİ

1 alt başlık - 4 kontrol noktası

1

## Airbag Sistemi Analizi

Araçtaki airbag ve emniyet kemeri fişeklerinin durum değerlendirmesi

1 Sürücü direksiyon airbag işlem var mı?

Yok

2 Yolcu torpido airbag işlem var mı?

Var

3 Emniyet kemeri fişekleri işlem var mı?

Donanım yok

4 Yan perde airbag işlem var mı?

Var

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124124214



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

BÖLÜM 5 / 7

## İÇ VE DIŞ AKSAM KONTROLLERİ

2 alt başlık · 16 kontrol noktası

1

## İç ve Dış Aksam Kontrolleri

Döşeme, cam, ayna ve aydınlatma sistem kontrolleri

|    |                                                   |       |
|----|---------------------------------------------------|-------|
| 1  | Kapı döşemesinde deforme var mı?                  | Hayır |
| 2  | Tavan döşemesinde deforme var mı?                 | Evet  |
| 3  | Koltuk döşemesinde deforme var mı?                | Hayır |
| 4  | Taban döşemesinde deforme var mı?                 | Hayır |
| 5  | Torpidο döşemesinde deforme var mı?               | Evet  |
| 6  | Direksiyon döşemesinde deforme var mı?            | Evet  |
| 7  | Vites döşemesinde deforme var mı?                 | Hayır |
| 8  | Tuş takımı / iç ızgaralarda deforme var mı?       | Evet  |
| 9  | Elektrikli cam kontrolleri çalışıyor mu?          | Evet  |
| 10 | Elektrikli aynaları arıza var mı?                 | Evet  |
| 11 | İç aydınlatma kontrol gerekli mi?                 | Hayır |
| 12 | Dış aydınlatma kontrol gerekli mi?                | Evet  |
| 13 | Dış aydınlatmada kırık / çatlak / deforme var mı? | Hayır |

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124214214214

2

## Şase Numarası Kontrolü Testi

Şase numarası bütünlük ve ruhsat uyumluluk kontrolü

|   |                                      |       |
|---|--------------------------------------|-------|
| 1 | Şase numarasında kısmi işlem var mı? | Hayır |
| 2 | Şase numarası ruhsat ile uyuyor mu?  | Hayır |
| 3 | Şase numarası kontrol gerekli mi?    | Hayır |

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

124124



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADSDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

BÖLÜM 6 / 7

## MAKİNA TESTİ

6 alt başlık · 31 kontrol noktası

1

## Motor Performans Test Sonucu

Dinamometre ölçüm değerleri ve anlık performans yüzdesi

|                    |   |    |   |    |
|--------------------|---|----|---|----|
| · Orijinal Güç     | 2 | HP | 2 | kW |
| · Ölçülen Güç      | 2 | HP | 2 | kW |
| · Anlık Performans | 2 |    |   | %  |

2

## Fren Sistemi Test Sonuçları

Fren yolu / kuvvet ölçüm değerleri ve geçti/kaldı durumları

|   |            |   |   |       |
|---|------------|---|---|-------|
| 1 | Ön Sapma   | 2 | % | Geçti |
| 2 | Sol Ön     | 2 | % | İyi   |
| 3 | Sağ Ön     | 2 | % | Geçti |
| 4 | Sol Arka   | 2 | % | İyi   |
| 5 | Sağ Arka   | 2 | % | Geçti |
| 6 | Arka Sapma | 2 | % | Geçti |

3

## Süspansiyon Sistemi Test Sonuçları

Süspansiyon titreşim değerleri — %70 altı otomatik kötü, %70 ve üstü iyi

|   |          |    |   |      |
|---|----------|----|---|------|
| 1 | Sol Ön   | 22 | % | Kötü |
| 2 | Sağ Ön   | 77 | % | İyi  |
| 3 | Sol Arka | 22 | % | Kötü |
| 4 | Sağ Arka | 77 | % | İyi  |

4

## El Freni Test Sonucu

El freni sapma değeri — %30 üzeri otomatik kötü

|   |              |    |   |      |
|---|--------------|----|---|------|
| 1 | Sapma Değeri | 55 | % | Kötü |
|---|--------------|----|---|------|



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADASDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

5

## Yanal Kayma Test Sonucu

Ön ve arka aks yanal kayma sapma değerleri

1 Yanal Kayma Ön

22

m/km

İyi

2 Yanal Kayma Arka

22

m/km

Kötü

6

## Uzman Görüşü ve Açıklama

Makina testi genel değerlendirmesi

MAKİNA TESTİ UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

213



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ



PLAKA

22AZC220

ŞASE NO

SADASDSADSADASDSA

KM

150.000

TARİH

27-06-2026

TSE HYB NO

16-HYB-4266

BÖLÜM 7 / 7




## KAPORTA VE BOYA TESTİ

5 görünüm · 25 parça

1

## Kaporta ve Boya Değerlendirmesi

Araç görselleri ve renk açıklamaları



Orijinal



Boyalı



Lokal Boya



Değişen



Göçük İşlemi



Plastik



GÜVENE odak LANIYORUZ



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



PLAKA  
22AZC220ŞASE NO  
SADASDSADSADASDSAKM  
150.000TARİH  
27-06-2026TSE HYB NO  
16-HYB-4266

2

## Parça Durumları ve Kodlar

Parça tabloları, işaret kodları ve uzman görüşü

## KODLAR



Göçük Düzeltme



Ezik



Çizik



Rötüş



Kaplama



Söktak mevcut



İşlem mevcut



Cam Tavan

## SAĞ




| PARÇA             | DURUM        |
|-------------------|--------------|
| Sağ Kapı          | LOKAL BOYALI |
| Sağ Arka Kapı     | BOYALI       |
| Sağ Ön Çamurluk   | BOYALI       |
| Sağ Marşpiyel     | PLASTİK      |
| Sağ Arka Çamurluk | BOYALI       |
| Sağ Ön Direk      | ORJİNAL      |
| Sağ Tavan Direği  | ORJİNAL      |
| Sağ Arka Direk    | ORJİNAL      |

## SOL



| PARÇA             | DURUM   |
|-------------------|---------|
| Sol Kapı          | ORJİNAL |
| Sol Arka Kapı     | ORJİNAL |
| Sol Marşpiyel     | ORJİNAL |
| Sol Ön Çamurluk   | ORJİNAL |
| Sol Arka Çamurluk | ORJİNAL |
| Sol Ön Direk      | ORJİNAL |
| Tavan Direği      | ORJİNAL |
| Sol Arka Direk    | ORJİNAL |

## ÜST



| PARÇA             | DURUM   |
|-------------------|---------|
| Tavan             | ORJİNAL |
| Kaput             | ORJİNAL |
| Bagaj Kapağı Üstü | ORJİNAL |

## ÖN



| PARÇA     | DURUM   |
|-----------|---------|
| Ön Tampon | ORJİNAL |
| Ön Panel  | ORJİNAL |

## ARKA



| PARÇA             | DURUM   |
|-------------------|---------|
| Bagaj Kapağı      | ORJİNAL |
| Arka Tampon       | ORJİNAL |
| Arka Panel        | ORJİNAL |
| Bagaj Havuzu Sacı | ORJİNAL |

## UZMAN GÖRÜŞÜ VE AÇIKLAMA

boşşşşş



Uzman Kadro



Garantili



Güvenilir



GÜVENE odak LANIYORUZ

